



LP-M6000CTSのトナーカートリッジ交換の前に試してみてください

LP-M6000CTSにおいて、「**** トナーカートリッジを交換してください」というメッセージが表示されたときでも、トナーカートリッジを取り出して軽くたたくと、トナー残量が回復し印刷を継続できる場合がありますのでご紹介いたします。トナーカートリッジ交換の前に以下の方法を一度試してみてください。


LP-M6000CTSのトナーカートリッジの残量回復ができるかも知れない方法

1. メッセージが表示



「**** トナーカートリッジを交換してください」のメッセージが表示

2. フロントカバーを開ける



3. 対象のトナーカートリッジを取り出す



4. トナーを軽くたたく



5. トナーを機器に戻す



6. フロントカバーを閉める



以上でトナー残量が回復し印刷を継続できる場合があります

【注意】

トナーカートリッジを交換するときは、周囲に紙などを敷いてください。

トナーがこぼれて、機器の周囲や衣服などに付いて汚れる恐れがあります。

※紹介しておりますご利用方法は一例です。詳細はマニュアルをご参照ください。

